

Checkliste Ende Quarantäne ohne Ereignis HV - Fahrzeuge



- Stufe 4 - 7 Quarantäne 5 Tage
- Stufe 8 Quarantäne 10 Tage
- Bei Sicherstellung Entscheid Staatsanwalt / Polizei berücksichtigen




- Sicherheitsmassnahmen für Personen und Umgebung treffen
- Quarantäneschutz vorsichtig öffnen

- Abstände
- Personenschutz



- Keine erhöhte Temperatur oder Rauchbildung erkennbar



- Fahrzeug vorsichtig aus dem Quarantäneschutz nehmen
- Kontrolle mit Wärmebildkamera



- Stufe 6
- Sofortiger fachgerechter Ausbau Batterie
- Siehe ADR SV 667 und SV 376

Siehe

Checkliste Bergung
HV -
Unfallfahrzeuge



- Stufe 8
- Sofortiger fachgerechter Ausbau Batterie und gesetzeskonforme Entsorgung
- Siehe ADR SV 667 und SV 376



- Brandschutzsystem reinigen
- Einsatzbereitschaft erstellen



- Übergaberapport mit Quarantäne vermerken
- Weitergabe Fahrzeug

Checkliste Ende Quarantäne mit Ereignis HV - Fahrzeuge



- Brandfall
- Löschmassnahmen (aktiv und oder passiv)
- Bei Wassereinsatz Umweltschutz sicher stellen

Bei Brand Ereignis in Quarantäne
118 alarmieren,
Informieren über Brandschutzsystem und Löschmitteleinsatz
ja/nein



- Feuer muss gelöscht werden (aktiv/passiv)
- Quarantänedauer nach letztem Löscheinsatz plus 10 Tage



- Schutzausrüstung
- Umweltschutzmassnahmen treffen
- Quarantäneschutz vorsichtig öffnen

Einwegschutzanzug
Chemiehandschuhe
FFP 3 Maske
Schutzbrille
Schuhüberzieher



- Keine erhöhte Temperatur oder Rauchbildung erkennbar



- Fahrzeug vorsichtig aus dem Quarantäneschutz nehmen
- Kontrolle mit Wärmebildkamera



- Stufe 8
- Sofortiger fachgerechter Ausbau Batterie und gesetzeskonforme Entsorgung
- Siehe ADR SV 667 und SV 376



- Brandschutzsystem reinigen
- Einsatzbereitschaft erstellen



- Übergaberapport mit Quarantäne vermerken
- Weitergabe Fahrzeug

ADR/SDR
Sondervorschrift 667
zwingend beachten